

แบบของเซ็นเซอร์	แรงดันต่ำ				แรงดันกลาง					แรงดันสูง
	PB5A	PB5C	PB15A	PB15C	PB100C	PB100E	PB100F-1	PB100H	PB100N	PB500C
เซนเซอร์型式										
3000	○	△	△	△	△	○	△	△	△	
3001	○	△	△	△	△	○	△	△	△	
3150		○	△				△	△	△	
4000	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4010N	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4011	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4041	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4201	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4205	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4255N	○	△	△		○		△	△	△	○
4256	○	△	△		○		△	△	△	○
4400	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
4402	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5026	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5027	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5033	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5040	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5040N	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5051	○	△	△	○	△	○	△	△	△	○
5076	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
5101		○	△		○		△	△	△	○
5150N		○	△		○		△	△	△	
5151		○	△		○		△	△	△	
5210N		△	○		○		△	△	△	
5250		△	○		○		△	△	△	
5260		○	△		○		△	△	△	
5270		○	△				△	○	△	
5315		○	△				△	○	△	
5320		○	△		○		△	△	△	
5330							○		△	
5350		○	△				△	○	△	
5350N		○	△				○		△	
5400N									○	
5501		○	△		○		△	△	△	
5510			○		○		△	△	△	
5511		○	△		○		△	△	△	
5515		○	△		○		△	△	△	
5526		○	△		○		△	△	△	
5555		△	○		○		△	△	△	
5570	○	△	△	△	△	○	△	△	△	
5620N		△	△		○		△	△	△	
5630N	○	△	△	△	△	○	△	△	△	
5800	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
6010N		○	△				△	○	△	
6077	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
6220	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
6230	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
6300	○	△	△	△	○				△	
6501					○					○
6900	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
6911	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
7101							○		△	
7200N									○	
7501	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
8001		○	△		○		△	△	△	
8100	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
8110	○	△	△	△	△	○	△	△	△	
8150		○	△		○		△	△	△	
8155							△		○	
9500	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
9550	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
9801	○	△	△	△	△	○	△	△	△	
9830		○	△		○		△	△	△	
9850	○	△	△	△	○		△	△	△	○
9851	○	△	△	△	○		△	△	△	
9855N	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
9856N	○	△	△	△	△	○	△	△	△	○
9857N	○	△	△	△	○		△	△	△	○